

Návod na ošetrovanie posteľných obliečok

[Bavlnené obliečky Renforce](#)

Materiál

100% bavlna Renforcé

Ošetrovanie



Maximálna teplota prania 40°C, šetrný postup • Nesmie sa bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór • Možné sušit' v sušičke pri nižšej teplote sušenia • Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150°C • Môže sa chemicky čistiť tetrachlóretánom, monofluortrichlormetánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F • Zvyčajné postupy čistenia bielizne sú bez obmedzenia • Normálny postup